DMR NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทรัพยากรธรณี
Department of Mineral Resources

รายงานการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

วันที่ 27 สิงหาคม 2568 เวลา 20.00 น.

สถานการณ์

ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)



ภาพถ่ายดาวเทียม วันที่ 27 ส.ค. 68 เวลา 19.00 น. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

การดำเนินงาน ทธ.

- ด้วยความห่วงใยของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ กรมทรัพยากรธรณี ดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Warroom) ณ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2568 เพื่อการติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย พร้อมทั้งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดความกังวลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
- ออกข่าวประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรธรณี แจ้งเฝ้าระวังแผ่นดินถล่ม ฉบับที่ 18/2568 ตามพื้นที่ที่กรมทรัพยากรธรณีได้ทำการวิเคราะห์และประเมินเป็นพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินถล่ม ใน 28 จังหวัด เพื่อให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยได้ทันท่วงที
- สื่อสารและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อสถานการณ์ ให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิด
- สนับสนุนข้อมูลให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านห้องปฏิบัติการ (war room) ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ทั้งนี้ ปภ. ได้มีการนำข้อมูลของ ทธ. ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ผ่านระบบ Cell broadcast
- ดำเนินการประสานและสนับสนุนข้อมูลโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนเครือข่ายฯ ทธ. และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง (กอนช.)

ผลกระทบ

แผ่นดินถล่ม : จังหวัดน่าน วันที่ 27 ส.ค. 68 เกิดการเลื่อนไถลของดินและหินลงมาทับบริเวณบ้านศรีนาป่าน–บ้านห้วยลี่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สาเหตุเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มระดับปานกลางถึงสูง ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินทรายสีเทาแกมเขียวและหินทรายแป้งสีเทาแกมม่วง หินดินดาน หินกรวดมน และหินฟิลไลต์ ประกอบกับมีฝนตกหนัก ทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากจึงขาดเสถียรภาพและลื่นไถลลงมาทับทางหลวง อบจ.น่าน สายทาง นน.ถ.1-0001 ไม่สามารถสัญจรได้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเพื่อเปิดเส้นทางแล้ว (ที่มา : เพจเสน่ห์น่านวันนี้)

ผลกระทบจากแผ่นดินถล่ม ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
(ที่มา : เพจเสน่ห์น่านวันนี้)

แผ่นดินถล่ม : จังหวัดน่าน วันที่ 27 ส.ค. 68 เกิดการเลื่อนไถลของดินและหินลงมาทับบริเวณบ้านเปียงก่อ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สาเหตุเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มระดับปานกลางถึงสูงมาก ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินทรายเนื้ออาร์โคสสลับหินทรายเนื้อควอตซ์ หินทรายแป้ง และหินโคลน ประกอบกับมีฝนตกหนักทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากและขาดเสถียรภาพ ส่งผลให้ดินและหินลื่นไถลลงมาถนนหมายเลข 1081 ไม่สามารถสัญจรได้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเพื่อเปิดเส้นทางแล้ว (ที่มา : เพจเสน่ห์น่านวันนี้)

ผลกระทบจากแผ่นดินถล่ม ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
(ที่มา : เพจเสน่ห์น่านวันนี้)