



ข่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี



๗๕/๑๐ ถ.พระรามที่ ๖ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๑-๙๖๐๓ โทรสาร ๐-๒๖๒๑-๙๖๐๒ www.dmr.go.th

กรมทรัพยากรธรณี สรุปรหัสแผ่นดินทรุดตัวบริเวณ หมู่ ๖ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทีมสำรวจจากสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต ๑ เข้าตรวจสอบพื้นที่ดินแยก บ้านห้วยคิง ม.๖ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยทำการเจาะดินสำรวจ จำนวน ๔ หลุม ความลึก ๒.๕ - ๖.๐ เมตร สรุปลักษณะชั้นดินได้ ๒ ชั้นหลัก ๆ คือ ดินชั้นบนพบตั้งแต่ระดับผิวดินลงไปลึกโดยเฉลี่ยประมาณ ๒.๐ เมตร เป็นดินเหนียวสีน้ำตาลแดง เนื้อดินละเอียด สม่ำเสมอ เหนียว แน่น และแข็ง รอยต่อระหว่างดินชั้นบนและชั้นล่างเป็นดินโคลนลื่นๆ มีคราบสนิมเหล็กสีน้ำตาลแดง และมีน้ำปนเยอะ ดินชั้นล่างมีความหนามากกว่า ๔ เมตร เป็นดินเหนียวสีเทาอ่อน เนื้อเนียน แข็งและแข็ง ระหว่างการเจาะสำรวจ พบน้ำซึมเข้ามาในหลุมเจาะที่ระดับความลึกจากผิวดินประมาณ ๒.๐ เมตร หรือที่ระดับรอยต่อดินชั้นบนและชั้นล่าง

ผลจากการเจาะสำรวจ สรุปได้ว่า รอยแตกที่ทำให้เกิดความเสียหาย ณ บริเวณจุดเกิดเหตุ เกิดจากการเคลื่อนตัวของดินชั้นบนตามแนวรอยต่อของดินทั้งสองชั้น และในขณะที่ตรวจวันนี้ยังพบการเคลื่อนตัวของชั้นดินสูง ทำให้เกิดรอยแยกมากขึ้นในพื้นที่ ๘ ไร่ ที่เกิดการเคลื่อนตัว ขณะนี้ทางจังหวัดลำปางได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ และอพยพคนจำนวน ๒๕ คนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว และจากการตรวจสอบดังกล่าวคาดว่า พื้นที่ประสบภัยพิบัติจะไม่ขยายตัวไปมากกว่านี้

