



กรมทรัพยากรธรณี

สรุปรายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน


วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.



ประกาศเฝ้าระวังดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี

- บ้านหินแตก ต.แม่สลองใน
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 30.8 มม.
- บ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 33.6 มม.
- บ้านยาง ต.แม่ฮ่อง
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 54.6 มม.
- สถานีวิจัยคอกปุ๋ย สวนสองแสน
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ N/A
- วัดพระธาตุคอกปุ๋ยพรสวรรค์
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ N/A
- บ้านแม่แจ่ม ต.แจ้ซ้อน
อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 17.6 มม.
- บ้านป่าคา ต.แจ้ซ้อน
อ.เมือง จ.ลำปาง 15.8 มม.
- บ้านทุ่งปง ต.ทุ่งกวาว
อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 16.6 มม.
- บ้านผามูบ ต.แม่พูล
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ N/A
- บ้านห้วยเรือ ต.แม่พูล
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ N/A
- บ้านห้วยใต้ ต.แม่พูล
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ N/A

- บ้านห้วยไร่สามัคคี ต.แม่สลองใน
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 30.4 มม.
- บ้านบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 0 มม.
- บ้านนาออก ต.ภูฟ้า
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 0 มม.
- บ้านห้วยล้อม ต.ภูฟ้า
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 0.2 มม.



- บ้านบางสร้าง ต.หน้าเขว
อ.เขาพนม จ.กระบี่ 16.2 มม.
- บ้านเทพพนม ต.เขาพนม
อ.เขาพนม จ.กระบี่ 22.8 มม.
- บ้านหน้าหม้อ ต.กระบี่น้อย
อ.เมือง จ.กระบี่ 13.8 มม.
- สำนักสงฆ์วัดพินมิตร์
ต.ป่าตอง อ.กระบี่ จ.ภูเก็ต N/A
- พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด
ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต N/A

สำนักปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

ด.มะเร็ด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ที่ป่าววันธรรมสถาน ม.1

ด.มะเร็ด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

บ.ศรีวังค์ ม.10 ต.กำโลน

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

บ้านลำสินธุ์ ต.ลำสินธุ์

อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

บ้านนาเหรง ต.คลองเจดีย์

อ.กงหรา จ.พัทลุง

ประเภทของภัยที่เกิด

คำอธิบายสัญลักษณ์

- พื้นที่ประกาศเฝ้าระวังดินถล่ม
- พื้นที่คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่อาจก่อให้เกิดดินถล่ม (18)
- ดินถล่ม/ดินไหล/หินร่วง/รอยแยก
- จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว
- สินามิ
- หลุมยุบ/ดินทรุดตัว
- ปริมาณน้ำฝน 24 ชม. จากเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติของกรมทรัพยากรธรณี 25 สถานี
- ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เสี่ยงภัยมากกว่า 100 มม. ขึ้นไป(2)
- อาสาสมัครเครือข่ายวัดปริมาณน้ำฝนของกรมทรัพยากรธรณี
- รอยเลื่อนมีพลัง



๑. ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

- ไม่มี

๒. ธรณีพิบัติภัยภายในประเทศ รอบ ๒๔ ชั่วโมง

๒.๑ ดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก ดินไหล หินร่วง รอยแยก และหลุมยุบ

- น้ำป่าไหลหลาก : เชียงใหม่ วานนี้ (๑๐ พ.ย.๕๙) เกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเขา ทำให้สิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณรอบทางน้ำได้รับความเสียหาย (ที่มา : เชียงใหม่นิวส์)

๒.๒ แผ่นดินไหว

- ไม่มี

๓. ธรณีพิบัติภัยทั่วโลก รอบ ๒๔ ชั่วโมง ที่มีผลกระทบรุนแรง (ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ หลุมยุบและอื่นๆ)

- ไม่มี

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนเกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร ประกอบประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเป็นพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และตาก

๕. แนวทางการบริหาร

กรณีสถานการณ์ปกติ

- กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนข้อมูลด้านการบริหารจัดการพิบัติภัยของแต่ละหน่วยงาน และเป็นการช่วยบรรเทาและลดผลกระทบจากพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกทางหนึ่ง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที่ แจกข้อมูล/ข่าวสาร/รายงาน อย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลสนับสนุนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ติดตามและเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยดินถล่ม ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย มีดังนี้

• สภาพอากาศ(กรมอุตุนิยมวิทยา)

- พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง และอุณหภูมิจะลดลง ๑-๓ องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกน้อยกว่าเมื่อวาน สำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๔๐.๗๗ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

• พื้นที่คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่อาจก่อให้เกิดดินถล่มล่วงหน้า ๓ วัน จากแบบจำลองพื้นที่อ่อนไหวต่อดินถล่มแบบพลวัต (AP Model) สำหรับศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

- จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา เพชรบูรณ์แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี และอุทัยธานี/เฝ้าระวังในระยะ ๒-๓ วันนี้

หมายเหตุ AP Model เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของปริมาณน้ำฝนสะสมและเหตุการณ์ดินถล่มในอดีตนำมาสร้างเกณฑ์น้ำฝนสะสมวิกฤตสำหรับเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า ๗๒ ชั่วโมงโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ได้นำมาวิเคราะห์ด้วยแบบจำลอง AP Model เพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่จะติดตาม/เฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยดินถล่มล่วงหน้า

•ปริมาณน้ำฝนจากเครื่องวัดอัตโนมัติ ในรอบ ๒๔ ชั่วโมง ที่วัดได้มากกว่า ๕๐ มม.

- ไม่มีปริมาณน้ำฝนถึงเกณฑ์การเฝ้าระวังเบื้องต้นของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

•ข้อมูลจากเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน กรมทรัพยากรธรณีในรอบ ๒๔ ชั่วโมง(๑๐ พ.ย. ๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๑ พ.ย. ๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น.)

ลำดับ	สถานี	ปริมาณ น้ำฝน (มม.)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	แรงดันน้ำใต้ดิน (Piezometer,kpa)	การเคลื่อนตัวของมวลดิน ในรอบ ๒๔ ชม. (Inclinometer)				การประเมิน สถานการณ์
					ชุดที่ ๑		ชุดที่ ๒		
					ไม่เคลื่อนตัว	เคลื่อนตัว (มม.)	ไม่เคลื่อนตัว	เคลื่อนตัว (มม.)	
๑.	สำนักสงฆ์ตอยเทพนิมิต ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๒.	พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๓.	บ.ศิริวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๔.	สำนักปฏิบัติธรรมพุทธที่ปาริหารมภ์บุญญาวาสตมเรีตอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๕.	ที่ปกาวันธรรมสถาน หมู่ที่ ๑ ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๖.	บ.ผามูป หมู่ที่ ๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๗.	บ.ห้วยเรือ หมู่ที่ ๙ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๘.	บ.ห้วยไต้ หมู่ที่ ๘ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๙.	สถานีวิจัยตอยปุย สวนสองแสน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๑๐.	วัดพระธาตุตอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๑๑.	บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน	๐	๕๖	-๐.๗๒	/		/		ปกติ
๑๒.	บ.นาออก ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน	๐	๗๐	-๑๓.๑๔	/		/		ปกติ
๑๓.	บ.ห้วยล้อม ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน	๐.๒	๙๑	๓.๙๘	/		/		ปกติ
๑๔.	บ.ทุ่งปง ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	๑๖.๖	๖๓	-๓.๐๗	/		/		ปกติ
๑๕.	บ.ป่าคา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	๑๕.๘	๖๑	-๔.๑๐	/		/		ปกติ
๑๖.	บ.แม่แจ่ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	๑๗.๖	๖๓	-๕.๕๒	/		/		ปกติ
๑๗.	บ.สันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	๓๓.๖	๕๒	๐	/		/		ปกติ
๑๘.	บ.หินแตก ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	๓๐.๘	๖๕	-๖.๘๕	/		/		ปกติ
๑๙.	บ.ห้วยไร่สามัคคี ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	๓๐.๔	๖๑	-๖.๙๑	/		/		ปกติ
๒๐.	บ.ลำสินธุ์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง	๐.๖	๖๓	-๐.๐๗	/		/		ปกติ
๒๑.	บ.นาเหริน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง	๐.๘	๕๗	-๗.๘๘	/		/		ปกติ
๒๒.	บ.เทพพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่	๒๒.๘	๖๑	-๐.๙๗	/		/		ปกติ
๒๓.	บ.บางสำราญ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่	๑๖.๒	๖๓	๓๖.๕๙	/		/		ปกติ
๒๔.	บ.หน้าหม้อ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่	๑๓.๘	๖๗	๒.๖๓	/		/		ปกติ
๒๕.	บ.ยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	๕๔.๖	๗๒	๕๒.๘๖	/		/		ปกติ

หมายเหตุ

๑. เกณฑ์วัดปริมาณน้ำฝน

๐ – ๖๐ มม. ปกติ
 ๙๐– ๑๐๐ มม. แจ้งให้ทำการเฝ้าระวัง
 มากกว่า ๑๕๐ มม. ต้องอพยพประชาชน

๒. เกณฑ์วัดค่าแรงดันน้ำใต้ดิน(Piezometer)

๐ ถึง – ๒๙ ปกติ
 –๓๐ ถึง –๖๙ kPa แจ้งให้ทำการเฝ้าระวัง
 มากกว่า ถึง –๗๐ kPaต้องอพยพประชาชน

๓. เกณฑ์วัดระยะการเคลื่อนตัวของมวลดิน (Inclinometer)

๐ – ๐.๔๙ มม. ปกติ
 ๐.๕ – ๔.๙ มม. แจ้งให้ทำการเฝ้าระวัง
 มากกว่า ๕ มม. ต้องอพยพประชาชน

• ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้จากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในรอบ ๒๔ ชั่วโมง (๑๐ พ.ย. ๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๑ พ.ย. ๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น.)

ภาค	จังหวัด / อำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน				ข้อมูลปริมาณน้ำฝน (รอบ ๒๔ ชม.)	เครือข่ายฯ ทธ. (ผู้รายงาน)
เหนือ	เชียงใหม่	แม่แตง	อินทขิล	แม่ทะลาย	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม.	นายธวัช อินตะ
	เชียงใหม่	แม่แตง	อินทขิล	สันป่าตอง	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๓ มม.	นายไพศิลป์ ทาระวา
	เชียงใหม่	แม่แตง	อินทขิล	ทับเตี๋ย	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม.	นายพลากร ญาณะตื้อ
	เชียงใหม่	แม่แตง	แม่แตง	แม่กะ	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม.	นายประมวล สุวรรณ
	แม่ฮ่องสอน	ปาย	เมืองแปง	เมืองแปง	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๓ มม.	นายดวงฤทธิ์ บุญมาลา
	เชียงใหม่	แม่แตง	อินทขิล	สันป่าตอง	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม.	นายอุทัย สุทธิ
	เชียงใหม่	แม่แตง	อินทขิล	ปางหก	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม.	นายอาทิตย์ ปาไหล
	เชียงใหม่	เวียงแหง	แสนไห	ปางป๋อ	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม.	นางสาวสุกัญญา สอนิ
	เชียงใหม่	แม่แตง	อินทขิล	หนองออน	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม.	นายบรรทม พงษ์หล้า
	อุทัยธานี	บ้านไร่	บึง	นาตาโพ	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม.	นายประดิษฐ์ หละมูล
	อุดรดิตถ์	ลับแล	แม่พูล	ผามูบ	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม.	นายดำเนิน เชียงพันธ์
	อุดรดิตถ์	ลับแล	แม่พูล	ต้นเกลือ	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม.	นายสมบัติ วันทา
ใต้	ชุมพร	พะโต๊ะ	บึงหวาน	คลองขุน	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๗ มม.	นายสุธรรม อันทอง
	ชุมพร	หลังสวน	บ้านควน	วัดเหนือ	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๘ มม.	นางรจนา ใจสว่าง
	ชุมพร	หลังสวน	วังตะกอก	นอกไส	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม.	นายชูเกียรติ พุ่มขจร
	ชุมพร	หลังสวน	วังตะกอก	ปากสระ	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘ มม.	นางสาวรณิยาดี แดงมณี
	ชุมพร	ละแม	ละแม	บ่อไว	เข้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก	นางสาวจรรยา หงส์พิริยะกุล
	ชุมพร	ละแม	ละแม	คลองสง	เข้านี้ท้องฟ้ามีดครึ้ม ไม่มีฝนตก	นายอานวย พรหมเมศร์
	ชุมพร	ปะทิว	เขาไชยราช	ทรายแก้ว	เข้านี้ท้องฟ้ามีดครึ้ม ไม่มีฝนตก	นายศรีไพร สุวรรณศิลป์
	ชุมพร	ท่าแซะ	คูริง	ท่าลานทอง	เข้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก	นายประทีป ท้าวเชื้อลาว
	ชุมพร	หลังสวน	วังตะกอก	หินช้างสี	เข้านี้ท้องฟ้ามีดครึ้ม ไม่มีฝนตก	นายสมศักดิ์ ใจสมบัติ
	ชุมพร	ท่าแซะ	รับร่อ	หินเกาพัฒนา	เข้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก	นายกิตติพัฒน์ ประเสริฐ
	สตูล	ควนการหลง	ควนกาหลง	ชอย๑๐	เข้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส	นายสมศักดิ์ เรืองศรี
	สงขลา	รัตภูมิ	เขาพระ	เขาสอยดาว	เข้านี้ท้องฟ้ามีดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ	นายอัมพร แก้วสุริยันต์
	พัทลุง	ตะโหมด	เขาหัวช้าง	โหล๊ะเหวี่ยง	เข้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี	เครือข่ายฯ ทธ.
	ตรัง	ปะเหลียน	ปะเหลียน	ลำปลอก	เข้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี	นายผัน รอดพล
ตะวันออก	จันทบุรี	วังฆัม	มะขาม	จันทบุรี	เข้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก	นายลิขิต หัสคุณ
	จันทบุรี	เขาคิชฌกูฏ	ตะเคียนทอง	ตะเคียนทอง	เข้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก	นายเอนก ฉัตรเงิน
	ตราด	บ่อไร่	หนองบอน	มะอึกแรด	เข้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก	นายสมชัย ธรรมวิเศษ
	ตราด	เขาสมิง	สะตอ	ทุ่งกระบอก	เข้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส	นายตรวจ สนั่น
	ชลบุรี	บ่อทอง	พลวงทอง	อ่างผักหนาม	เข้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส	นายจิณณะ ปันอยู่
	ระยอง	เขาชะเมา	น้ำเป็น	น้ำใส	เข้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก	นางสาวอรทัย ใจดี
กลาง	ประจวบคีรีขันธ์	หัวหิน	ห้วยสัตว์ใหญ่	ฟ้าประทาน	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๘ มม.	นางจิตรา เหลืองผดุง
	สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	นิคมกระเสียว	พุนวาย	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม.	นายสุนทร ศรีบุญเพ็ง
	ลพบุรี	สระโบสถ์	นิยมชัย	ดงหลุ่ม	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม.	นางมัสยา พรหมมา
	ราชบุรี	สวนผึ้ง	ตะนาวศรี	ห้วยม่าย	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒ มม.	นายกกล้า อัมเธิ
	กาญจนบุรี	หนองปรือ	สมเด็จพระเจริญ	หนองผักแว่น	เข้านี้ท้องฟ้ามีดครึ้ม มีเมฆมาก	นายไพรัตน์ ยังพะยอม
ตะวันออก เฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	คอนสาร	ทุ่งลุยลาย	ทุ่งลุยลาย	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม.	นายยุทธชัย ลุนกุลเลาะ
	ขอนแก่น	ภูผาม่าน	นาฝาย	สะแกเครือ	เข้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก	นายเอกชัย จันทา
	นครราชสีมา	ปากช่อง	พญาเย็น	โคกน้อย	เข้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก	นายสุบิน สุดแสง
	เลย	ภูเรือ	ปลาบ่า	กลาง	เข้านี้ท้องฟ้ามีดครึ้ม ไม่มีฝนตก	นายเชิด สิงห์คำป่อง
	ศรีสะเกษ	ภูสิงห์	ดงรัก	คูสีแจ	เข้านี้มีหมอกหนา อากาศเย็น	นายอ่ำ ธนุ

หมายเหตุ : ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย ได้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย จำนวน ๔๓ คน เพื่อรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙