



ข่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี



๗๕/๑๐ ถ.พระรามที่ ๖ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๑-๙๖๐๓ โทรสาร ๐-๒๖๒๑-๙๖๐๒ www.dmr.go.th

กรมทรัพยากรธรณี รายงานเหตุแผ่นดินทรุดตัวบริเวณ หมู่ ๖ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๑๐ น. กรมทรัพยากรธรณีรับแจ้งเหตุแผ่นดินทรุดตัวบริเวณ หมู่ ๖ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เกิดดินทรุดตัวเป็นแนวยาว ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรและพื้นดินบริเวณที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง

กรมทรัพยากรธรณี มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑ โดยนายเด่นโชค มั่นใจ นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายอำเภอแม่เมาะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบเหตุการณ์ดินแยกบริเวณ หมู่ ๖ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พบว่า เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นดินทำให้รอยแตกบนผิวดินจำนวนมากมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๘ ไร่ มีบ้านพักอาศัยอยู่บนพื้นที่แตกแยกออกจากกันประมาณ ๘ หลัง

สาเหตุ คาดว่าเกิดจากการคืบตัวและเคลื่อนตัวของลาดดินลงไปใกล้ห้วยที่อยู่บริเวณใกล้เคียง อาจเนื่องมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ส่งผลให้ชั้นดินเกิดการเคลื่อนตัวทำให้เสาเข็มที่เป็นฐานรากของบ้านพักอาศัยแตกหักได้

การดำเนินงาน สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑ จะเข้าดำเนินการเจาะสำรวจตรวจสอบชั้นดินเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดของการเคลื่อนตัวของชั้นดินและตรวจสอบพื้นที่บริเวณใกล้เคียงว่า จะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันหรือไม่ ซึ่งผลการสำรวจตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง กรมทรัพยากรธรณีจะรายงานความคืบหน้าต่อไป

