



กรมทรัพยากรธรณี


สรุปรายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.

- บ้านหินแตก ต.แม่สลองใน
- N/A อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
- บ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก
- N/A อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
- บ้านยาง ต.แม่ฮ่อง
- N/A อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
- สถานีวิจัยคอกอพูย สวนสองแสน
- N/A ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- วัดพระธาตุคอกอพูยพรพรวิหาร
- N/A ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- บ้านแม่แจ่ม ต.แจ้ซ้อน
- N/A อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
- บ้านป่าคา ต.แจ้ซ้อน
- N/A อ.เมือง จ.ลำปาง
- บ้านทุ่งปง ต.ทุ่งกว๋าว
- N/A อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
- บ้านผามูบ ต.แม่พูล
- N/A อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
- บ้านห้วยเรือ ต.แม่พูล
- N/A อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
- บ้านห้วยใต้ ต.แม่พูล
- N/A อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

- บ้านห้วยไร่สามัคคี ต.แม่สลองใน
- N/A อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
- บ้านป่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้
- N/A อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
- บ้านนาถอก ต.ภูฟ้า
- N/A อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
- บ้านห้วยล้อม ต.ภูฟ้า
- N/A อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ประกาศเฝ้าระวังดินถล่ม
กรมทรัพยากรธรณี
 กลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก (นครศรีธรรมราช) กลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ตรัง สตูล) กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (สงขลา พัทลุง) และกลุ่มน้ำปัตตานี (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)



- บ้านบางสร้าน ต.หน้าเขา
- N/A อ.เขาพนม จ.กระบี่
- บ้านเทพนม ต.เขาพนม
- N/A อ.เขาพนม จ.กระบี่
- บ้านหน้าหม้อ ต.กระบี่น้อย
- N/A อ.เมือง จ.กระบี่
- สำนักสงฆ์ยอดเทพนิมิต
- N/A ต.ป่าตอง อ.กระบี่ จ.ภูเก็ต
- พุทธอุทยานยอดเขาหวาเกิด
- N/A ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

- สำนักปฏิบัติธรรมพุทธที่ปึงกรธรรมรักษ์บุญญาวาส
- N/A ต.มะเร็ด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- ที่ภาวันธรรมสถาน ม.1
- N/A ต.มะเร็ด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- บ.คีรีวงศ์ ม.10 ต.ก่าโกลน
- N/A อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
- บ้านลำสินธุ์ ต.ลำสินธุ์
- N/A อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
- บ้านนาहन ต.คลองเฉลิม
- N/A อ.งหวรา จ.พัทลุง

ดินไหล บ้านเลขที่ 79 ถ.รวมวิทย์
 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

ประเภทของภัยที่เกิด

คำอธิบายสัญลักษณ์

- พื้นที่ประกาศเฝ้าระวังดินถล่ม (8)
- พื้นที่คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่อาจก่อให้เกิดดินถล่ม (8)
- ดินถล่ม/ดินไหล/หินร่วง/รอยแยก (1)
- จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว
- สันามิ
- หลุมยุบ/ดินทรุดตัว
- ปริมาณน้ำฝน 24 ชม. จากเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติของกรมทรัพยากรธรณี 25 สถานี
- ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เสี่ยงภัยมากกว่า 100 มม. ขึ้นไป
- อาสาสมัครเครือข่ายวัดปริมาณน้ำฝนของกรมทรัพยากรธรณี
- รอยเลื่อนมีพลัง



รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.



๑. ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

- ออกประกาศฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๐ ให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัย เผ่าระวังภัยเหตุดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ โดยเฉพาะลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก (นครศรีธรรมราช) ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ตรัง สตูล) ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (สงขลา พัทลุง) และลุ่มน้ำปัตตานี (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ ถึง วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. ธรณีพิบัติภัยภายในประเทศ รอบ ๒๔ ชั่วโมง

๒.๑ ดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก ดินไหล หินร่วง รอยแยก และหลุมยุบ

- สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ เนื่องจากฝนตกหนัก ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ๘ จังหวัด (จังหวัดพัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี สงขลา นราธิวาส ยะลา และสตูล) ๕๑ ตำบล ๒๕๔ ตำบล ๑,๔๗๓ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๕๓,๑๘๘ครัวเรือน ๑๖๖,๔๐๖ คน (ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

- ดินไหล จังหวัดยะลา วานนี้ (๒๗ พ.ย.๖๐) นายดำรงดี ศีสกุล นายอำเภอเบตง ได้เดินทางไปตรวจสอบบ้านเลขที่ ๗๙ ถนนรวมวิทย์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา หลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ อส. ว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ได้เกิดดินสไลด์จนทำให้กำแพงบ้านของชาวบ้านพังไปทับหลังคาของโรงอาหารโรงเรียนธีรวิทยาได้รับความเสียหาย เบื้องต้นนายอำเภอเบตงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและช่วยเหลือ ส่วนสาเหตุของการเกิดดินสไลด์ในครั้งนี้ เนื่องจากในพื้นที่อำเภอเบตงได้มีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา ๓ วันแล้ว (ที่มา : ข่าวช่อง ๓)

๒.๒ แผ่นดินไหว

- ไม่มี

๓. ธรณีพิบัติภัยทั่วโลก รอบ ๒๔ ชั่วโมง ที่มีผลกระทบรุนแรง (ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ หลุมยุบและอื่นๆ)

- สำนักข่าวเทเลกราฟ รายงานสถานการณ์ของภูเขาไฟอาวกุง บนเกาะบาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย มีการเคลื่อนไหวรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ เกิดการสั่นไหวขึ้นหลายร้อยครั้งในแต่ละวัน ประชาชนได้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงราว ๑๒๐,๐๐๐ คน ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า ในครั้งนี้มีโอกาสสูงที่ภูเขาไฟอาวกุงจะปะทุขึ้นครั้งใหญ่ แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเมื่อใด ซึ่งทางการได้ประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดแล้ว และขอให้ประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภายในรัศมี ๑๒ กิโลเมตร (ที่มา : กระปุกดอทคอม)

๔. พื้นที่ติดตามและเผ่าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจึงได้ทำการเผ่าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี

๕. แนวทางการบริหาร

กรณีมีประกาศกรมทรัพยากรธรณี และมีพื้นที่คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่อาจเกิดดินถล่มล่วงหน้า ๓ วัน จากแบบจำลองพื้นที่อ่อนไหวต่อดินถล่มแบบพลวัต (AP Model)

- ประกาศเผ่าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะในพื้นที่นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทำการเผ่าระวังและแจ้งเตือนภัยได้ทันทั่วถึง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หากมีสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ต้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างทันทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นใจและให้คำแนะนำเบื้องต้นกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

ข้อมูลสนับสนุนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ติดตามและเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยดินถล่ม ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย มีดังนี้

• สภาพอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)

- พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย สำหรับภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสม ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๖๐ สำหรับประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย

- ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร จังหวัดยะลา ๗๔.๓ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

• พื้นที่คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่อาจก่อให้เกิดดินถล่มล่วงหน้า ๓ วัน จากแบบจำลองพื้นที่อ่อนไหวต่อดินถล่มแบบพลวัต (AP Model) สำหรับศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

- จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี/ เฝ้าระวังในระยะ ๑ - ๒ วันนี้

หมายเหตุ AP Model เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของปริมาณน้ำฝนสะสมและเหตุการณ์ดินถล่มในอดีตนำมาสร้างเกณฑ์น้ำฝนสะสมวิกฤตสำหรับเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า ๗๒ ชั่วโมงโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ได้นำมาวิเคราะห์ด้วยแบบจำลอง AP Model เพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่จะติดตาม/เฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยดินถล่มล่วงหน้า

• ปริมาณน้ำฝนจากเครื่องวัดอัตโนมัติ ในรอบ ๒๔ ชั่วโมง ที่วัดได้มากกว่า ๕๐ มม.

- ไม่มีปริมาณน้ำฝนถึงเกณฑ์การเฝ้าระวังเบื้องต้นของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

•ข้อมูลจากเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน กรมทรัพยากรธรณีในรอบ ๒๔ ชั่วโมง (๒๗ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๒๘ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น.)

ลำดับ	สถานี	ปริมาณน้ำฝน (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	แรงดันน้ำใต้ดิน (Piezometerkp a)	การเคลื่อนตัวของมวลดิน ในรอบ ๒๔ ชม. (Inclinometer)				การประเมินสถานการณ์
					จุดที่ ๑		จุดที่ ๒		
					ไม่เคลื่อนตัว	เคลื่อนตัว (มม.)	ไม่เคลื่อนตัว	เคลื่อนตัว (มม.)	
๑.	สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๒.	พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๓.	บ.ศิริวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๔.	สำนักปฏิบัติธรรมพุทธที่ปรางธรรมรักษ์บุญญาวาสตมะเรีตอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๕.	ที่ปภาวันธรรมสถาน หมู่ที่ ๑ ต.มะเรีต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๖.	บ.ผามูบ หมู่ที่ ๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๗.	บ.ห้วยเรือ หมู่ที่ ๙ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๘.	บ.ห้วยใต้ หมู่ที่ ๘ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๙.	สถานีวิจัยดอยปู่ย สวนสองแสน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๑๐.	วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
๑๑.	บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน	N/A	N/A	N/A	N/A		/		ปกติ
๑๒.	บ.นาออก ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน	N/A	N/A	N/A	N/A		/		ปกติ
๑๓.	บ.ห้วยล้อม ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน	N/A	N/A	N/A	N/A		/		ปกติ
๑๔.	บ.ทุ่งปง ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	N/A	N/A	N/A	N/A		/		ปกติ
๑๕.	บ.ป่าคา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	N/A	N/A	N/A	N/A		/		ปกติ
๑๖.	บ.แม่แจ่ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	N/A	N/A	N/A	N/A		/		ปกติ
๑๗.	บ.สันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	N/A	N/A	N/A	N/A		/		ปกติ
๑๘.	บ.หินแตก ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	N/A	N/A	N/A	N/A		/		ปกติ
๑๙.	บ.ห้วยไร่สามัคคี ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	N/A	N/A	N/A	N/A		/		N/A
๒๐.	บ.ลำสินธุ์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง	N/A	N/A	N/A	N/A		/		ปกติ
๒๑.	บ.นาเหริน ต.คลองเฉลิม อ.งขลา จ.พัทลุง	N/A	N/A	N/A	N/A		/		ปกติ
๒๒.	บ.เทพพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่	N/A	N/A	N/A	N/A		/		ปกติ
๒๓.	บ.บางสำราญ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่	N/A	N/A	N/A	N/A		/		ปกติ
๒๔.	บ.หน้าหม้อ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่	N/A	N/A	N/A	N/A		/		ปกติ
๒๕.	บ.ยาง ต.แม่จอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	N/A	N/A	N/A	N/A		/		ปกติ

หมายเหตุ

๑. เกณฑ์วัดปริมาณน้ำฝน

๐ - ๖๐ มม. ปกติ
 ๙๐ - ๑๐๐ มม. แจ้งให้ทำการเฝ้าระวัง
 มากกว่า ๑๕๐ มม. ต้องอพยพประชาชน

๒. เกณฑ์วัดค่าแรงดันน้ำใต้ดิน(Piezometer)

๐ ถึง - ๒๙ ปกติ
 -๓๐ ถึง -๖๙ kPaแจ้งให้ทำการเฝ้าระวัง
 มากกว่า ถึง -๗๐kPaต้องอพยพประชาชน

๓. เกณฑ์วัดระยะการเคลื่อนตัวของมวลดิน (Inclinometer)

๐ - ๐.๔๙ มม. ปกติ
 ๐.๕ - ๔.๙ มม. แจ้งให้ทำการเฝ้าระวัง
 มากกว่า ๕ มม. ต้องอพยพประชาชน

• ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้จากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในรอบ ๒๔ ชั่วโมง (๒๗ พ.ย. ๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๒๘ พ.ย. ๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น.)

ภาค	จังหวัด / อำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน				ข้อมูลปริมาณน้ำฝน (รอบ ๒๔ ชม.)	เครือข่ายฯ ทธ. (ผู้รายงาน)
เหนือ	เชียงใหม่	เทิง	เชียงเคี่ยน	สารภี	ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว	นายเสาร์ สุวรรณะ
	อุตรดิตถ์	ลับแล	ท่าปลา	ทรายงาม	ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว	นายประสิทธิ์ ทองหล่อ
	อุตรดิตถ์	ลับแล	แม่พูล	ห้วยตองสาด	ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว	นายฤทธิชัย ชำคง
	นครสวรรค์	แม่วงก์	แม่เลย์	ใหม่แม่เฒ่า	ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี	นายเสาร์ นาไพรวัลย์
ใต้	สตูล	มะนัง	ป่าลัมพัฒนา	ฝั่งป่าลัม 2	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม.	นายทศพร โคกเขา
	สงขลา	รัตภูมิ	เขาพระ	บนควน	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม.	น.สุวรรณณี หลงฮัน
	สงขลา	สะบ้าย้อย	เขาแดง	ทุ่งโพด	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม.	นายลินิตร์ ณ เขาแดง
	พัทลุง	กงหรา	คลองทราย	คลองหะหลิง	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม.	นายเกบ ศรียานเก็ม
	พัทลุง	ศรีนครินทร์	บ้านนา	หนองเหรียญ	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม.	นายสัญญา มากวงศ์
	สตูล	ทุ่งหว้า	ป่าแกบ่อหิน	ทุ่งดินลู่ม	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม.	นายเชียร ชำนาญตง
	ตรัง	ย่านตาขาว	โพรงจระเข้	โคกทรายเหนือ	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๗ มม.	นายกัมพล นานซ้ำ
	สตูล	ควนกาหลง	อุโตเจริญ	ฝั่ง 42	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม.	นายนิคม ช้องจิตร
	สตูล	ควนโดน	วังประจัน	เขาน้อย	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม.	นายบุบผากาด มาอับผล
	นครศรีธรรมราช	ลิซล	ลิซล	คลองตาโป	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑ มม.	นายศิระ แซ่ลิ่ม
	นครศรีธรรมราช	ลิซล	เปลี่ยน	เขาม	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘ มม.	นายวิรัตน์ รอดฤทธิ์
	นครศรีธรรมราช	ลิซล	ทุ่งปรัง	ปลายทอน	วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม.	นายสุนันท์ ขุนณรงค์
	นครศรีธรรมราช	ลิซล	ทุ่งปรัง	ท่าเขียว	ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน	นายธাত্রี สมวงศ์
	นครศรีธรรมราช	ลิซล	ทุ่งไส	ฝายท่า	ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน	นายไมตรี ชวงขุนส้อง
	สุราษฎร์ธานี	วิภาวดี	ตะกุกใต้	ชายคีรี	ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน	นายจร วิเชียรวงศ์
ตรัง	นาโยง	ช่อง	หนักไทร	ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ	นายบรรจบ ชัยเพชร	
ตะวันออก	ปราจีนบุรี	ประจันตคาม	บุฝ้าย	บุฝ้าย	ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น มีลม	นายจำลอง ชตางาม
	สระแก้ว	ตาพระยา	ทัพราช	เขาวงษ์	ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น	นายสมชาย ศชรินทร์
	จันทบุรี	เมือง	คลองนารายณ์	ดินเขา	ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี	นายวิรัตน์ สังขนาค
	ฉะเชิงเทรา	ท่าตะเกียบ	คลองตะเกรา	กระบกคู่	ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก	นายฉลวย ทองภาพ
กลาง	นครนายก	เมือง	หินตั้ง	น้ำตกนางรอง	ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น	นายชัยชาญ ชาประดิษฐ์
	นครนายก	เมือง	สาริกา	เขาคง	ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น	นายโสภณัฐต์ กลิ่นยา
	สระบุรี	มวกเหล็ก	มวกเหล็ก	ปากคลอง	ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น	นายประจวบ แวงวัน
	ลพบุรี	ชัยบาดาล	ชัยนารายณ์	โกรกกร้า	ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น	นางละมัย อินทองกลาง
ตะวันออก เฉียงเหนือ	นครราชสีมา	ปักธงชัย	สะแกกราช	คลองเตย	ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น	นายคณิง กรกิง
	ชัยภูมิ	คอนสาร	ห้วยยาง	มอตาแจ็ก	ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น	นายฉลวย ละลมชัย
	นครราชสีมา	วังน้ำเขียว	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว	นายพนม ญาติพิมล
	หนองบัวลำภู	สุวรรณคูหา	บ้านโคก	ต่างแคน	ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น	นายเทวา จันทร์แห่ง
	ศรีสะเกษ	ภูสิงห์	ดงรัก	คูสีแจ	อากาศเย็น มีหมอกเล็กน้อย	นายอ่ำ ธนุ

หมายเหตุ : ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย ได้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย จำนวน ๓๓ คน เพื่อรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐