



รายงานเหตุการณ์ดินถล่ม บริเวณเมืองเรตามัส จังหวัดปาทาซ ทางตอนเหนือของประเทศเปรู



ความเสียหายที่เกิดจากดินถล่มบริเวณเมืองเรตามัส (Retamas) จังหวัดปาทาซ ประเทศเปรู (ที่มา : www.reuters.com และ NBC News)

สถานการณ์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) เกิดเหตุดินถล่มลงมาจากเนินเขาบริเวณเมืองเรตามัส (Retamas) จังหวัดปาทาซ (Pataz) ทางตอนเหนือของประเทศเปรู โดยเมืองเรตามัส (Retamas) ตั้งอยู่บนเทือกเขา Andes ซึ่งมีความสูงประมาณ 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ที่มา : www.reuters.com และ www.aa.com)

สาเหตุ

เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่บริเวณเมืองเรตามัส รวมทั้งลักษณะการสร้างบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวที่สร้างอยู่บนพื้นที่ราบเชิงเขา ประกอบกับมีฝนตกหนักลงมา ทำให้ดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัว ส่งผลให้แรงยึดเกาะระหว่างมวลดินจะลดลง เมื่อน้ำที่อยู่ใต้ผิวดินมีระดับสูง ทำให้แรงต้านทานการเลื่อนไหลของดินลดลงดินก็จะไหลลงมาตามความชันของลาดเขา (ที่มา : www.reuters.com และ www.aa.com)

ผลกระทบ

ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับผลกระทบอย่างน้อย 60-80 หลัง เบื้องต้นมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้ว เจ้าหน้าที่ได้รายงานว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย 7 คน สามารถช่วยเหลือประชาชนออกมาได้ 12 คน ทั้งนี้ หน่วยกู้ภัยได้เร่งดำเนินการเพื่อค้นหาผู้คนที่ติดอยู่ใต้กองดินและหินต่อไป (ที่มา : www.reuters.com และ www.aa.com)



ความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดินถล่ม (ที่มา : Airrang News)



ภาพเจ้าหน้าที่เข้ามาให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินถล่มในครั้งนี้ (ที่มา : www.straitstimes.com)