


วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 น.



ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เสี่ยงภัยมากกว่า 100 มม. ขึ้นไป
(จากเครือข่ายฯ ทธ.)

1. บ.คอแล ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 180 มม.
2. บ.คีรีทอง ต.หาดล่า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 111 มม.

ประเภทของภัยที่เกิด

คำอธิบายสัญลักษณ์

-  พื้นที่ผาแขวงแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ของกรมทรัพยากรธรณี (13)
 -  พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย
แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ของกรมทรัพยากรธรณี (15)
 -  แผ่นดินถล่ม
 -  จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว
 -  สีนามิ
 -  หลุมยุบ / ตลิ่งทรุดตัว
 -  ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เสี่ยงภัย
มากกว่า 100 มม. ขึ้นไป (2)
 -  อาสาสมัครเครือข่ายวัดปริมาณน้ำฝน
ของกรมทรัพยากรธรณี
 -  รอยเลื่อนมีพลัง
 -  รอยเลื่อนมีพลังโดยประมาณ

พื้นที่ติดตามสถานการณ์
ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ของกรมทรัพยากรธรณี

เหนือ ➤ เชียงราย แพร่ น่าน อุตรดิตถ์
ตาก ลำปาง แม่ฮ่องสอน

กลาง ➤ กาญจนบุรี

ตะวันออก
เฉียงเหนือ ➤ ไม่มี

ตะวันออก ➤ จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี

ได้ ➤ ชมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต

สภาพอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจ่ายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออก ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ จันทบุรี และตราด ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หอดมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย