


สถานการณ์

ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “รากาซา” ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวตังเกี๋ยและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 24–25 ก.ย. 68 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังตามลำดับ อิทธิพลของพายุนี้จะทำให้ร่องมรสุมและมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ในช่วงดังกล่าว (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)



ภาพถ่ายดาวเทียม วันที่ 23 ก.ย. 68 เวลา 18.00 น. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

การดำเนินงาน ทธ.

1. ออกข่าวประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรธรณี แจ้งเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มฉบับที่ 22/2568 ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ ตาก พะเยา ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี นongคาย อุดรธานี นongบัวลำภู เลย อุบลราชธานี ขอนแก่น ระยอง จันทบุรี และตราด เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ 22 –26 กันยายน 2568 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยได้ทันทั่วทั้ง
2. เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศ พร้อมทั้งประสานงานอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องผ่านทางโทรศัพท์ จำนวน 63 คน และกลุ่มไลน์เครือข่ายฯ จำนวนมากกว่า 65 กลุ่ม รวมทั้ง ได้ติดตามสถานการณ์น้ำฝนจากห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยน้ำหลากดินถล่ม ของสำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ ผ่านทางกลุ่มไลน์กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) อย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบ

แผ่นดินถล่ม : จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 23 ก.ย. 68 เกิดการเลื่อนไถลของดินบริเวณทางหลวง 1194 แม่สะเรียง-แม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาเหตุเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มระดับสูง ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินทราย สีเทา แทรกสลับกับหินดินดาน ประกอบกับมีฝนตกหนักทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากและขาดเสถียรภาพ ส่งผลทำให้เกิดการเลื่อนไถลของดินและต้นไม้ปิดทับเส้นทางทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เบื้องต้น หน่วยงานทางหลวงแม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตำบล และทหารพรานกำลังดำเนินการเปิดเส้นทาง (ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)



แผ่นดินถล่มบริเวณทางหลวง 1194 แม่สะเรียง-แม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

แผ่นดินถล่ม : จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 23 ก.ย. 68 เกิดการเลื่อนไถลของดินบริเวณเส้นทางเข้าหมู่บ้านกอมูเดอ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาเหตุเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มระดับสูง ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินทราย สีเทา แทรกสลับกับหินดินดาน สีเทา หินทรายแบ่งเนื้อภูเขาไฟ และหินกรวดมนสีน้ำตาลแดง ประกอบกับมีฝนตกหนักทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากและขาดเสถียรภาพ ส่งผลทำให้เกิดการเลื่อนไถลของดินและต้นไม้ปิดทับเส้นทางทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เบื้องต้นได้ทำการเปิดเส้นทางเรียบร้อยแล้ว (ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)



แผ่นดินถล่มบริเวณเส้นทางเข้าหมู่บ้านกอมูเดอ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

วันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 18.00 น.

ผลกระทบ

แผ่นดินถล่ม : จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 23 ก.ย. 68 เกิดการเลื่อนไถลของดินบริเวณบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสะเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาเหตุเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มระดับสูง ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินทราย สีเทา แทรกสลับกับหินดินดาน สีเทา หินทรายแป้งเนื้อภูเขาไฟ และหินกรวดมน สีน้ำตาลแดงประกอบกับมีฝนตกหนักทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มาก และขาดเสถียรภาพ ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 1 หลังคาเรือน และดินถล่มลงปิดทับบริเวณข้างทาง เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ (ที่มา : เครือข่ายฯ ทธ.)



แผ่นดินถล่มบริเวณหมู่บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสะเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

น้ำป่าไหลหลาก : จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 ก.ย. 68 เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลแม่นางจร ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบ รวมถึงสถานที่ราชการ สถานศึกษา สะพานขาด คอสะพานทรุด เบื้องต้นและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยเหลือประชาชน แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่สะพานขาดและคอสะพานทรุด และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง (ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่)



น้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ตำบลแม่นางจร ตำบลท่าผา และตัวอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้จากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของ ทธ.
(22 ก.ย. 68 เวลา 07.00 น. – 23 ก.ย. 68 เวลา 07.00 น.)

หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	ปริมาณน้ำฝน
หน่วยพิทักษ์ที่ 1 (น้ำตกตรอกนอง) อ.ลู่จ. จ.จันทบุรี	150 มม.
บ.กอกหลวง ต.แม่นางจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	95 มม.
บ.ห้วยแห้ง ต.แม่สามแลบ อ.สะเมิง จ.แม่ฮ่องสอน	84 มม.
บ.แม่โป่งหลวง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	80 มม.
บ.แม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สะเมิง จ.แม่ฮ่องสอน	77 มม.
บ.ปางคอง ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	55 มม.



ที่มา : นายสุภาพ นงคราญ เครือข่ายฯ ทธ.
บ.แม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สะเมิง จ.แม่ฮ่องสอน

ที่มา : เจ้าหน้าที่ ทธ.
หน่วยพิทักษ์ที่ 1 (น้ำตกตรอกนอง) อ.ลู่จ. จ.จันทบุรี



ประสานงานเครือข่ายฯ ทธ. ผ่านทางกลุ่มไลน์